

	INSPEKSI K3	No. Doc : 007/K3.01/Ins/Des/2021
		Date : 14 Januari 2022
		Page : 1 of 3

BERITA ACARA

Pada hari **Selasa** tanggal **14** bulan **Januari** tahun **2022**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

Jabatan : Pranata Laboratorium K3

NIPH : 100321118

Telah melakukan inspeksi K3 berkala bulan **Desember 2021** di lokasi **Laboratorium Terpadu Institut Teknologi Kalimantan** sesuai dengan SOP yang ada. Inspeksi dilakukan dengan memperhatikan standar dan peraturan yang berlaku. Adapun data hasil inspeksi terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan atau inspeksi K3 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 14 Januari 2022

Pemeriksa

Pranata Laboratorium K3



Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

NIPH. 100321118

Mengetahui

Kepala Pusat Laboratorium Terpadu



Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng. Ph.D.

NIPH. 100115036

	INSPEKSI K3	No. Doc : 007/K3.01/Ins/Des/2021
		Date : 14 Januari 2022
		Page : 2 of 3

CHECKLIST INSPEKSI K3

Lokasi : Lab Terpadu
 Tanggal Inspeksi : 14 Januari 2022
 Nama Inspektor : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

No.	Item	Beri Tanda ✓			Catatan
		Ya	Tidak	N/A	
1.	Pernyataan komitmen K3 terpampang dengan jelas.		✓		
2.	Denah gedung.		✓		
3.	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko.		✓		
4.	Dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang.		✓		
5.	Poster rute evakuasi tiap ruangan.		✓		
6.	Poster/petunjuk penggunaan APAR.	✓			
7.	APAR dalam jumlah cukup.	✓			
8.	APAR masih berfungsi.	✓			3 APAR sudah tidak berfungsi (di lobi lantai 1, di ruang kuliah lantai 3 dan ruang 2.7 lab fisika).
9.	APAR dilengkapi <i>log book</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.	✓			
10.	Poster informasi bencana.		✓		
11.	Poster peringatan di lokasi berbahaya.		✓		
12.	Poster/petunjuk tanggap darurat.		✓		
13.	Sistem alarm manual/otomatis di setiap lantai.	✓			
14.	<i>Smoke/fire/heat detector</i> atau detektor asap/panas/api minimal di setiap laboratorium.	✓			
15.	<i>Sprinkle</i> di setiap ruangan laboratorium.		✓		Tidak Ada
16.	<i>Hydrant</i> di dalam/luar gedung.	✓			
17.	<i>Exit Sign</i> terpasang di pintu keluar.	✓			
18.	Rute penunjuk arah keluar di dinding/lantai.	✓			

19.	<i>Safety meeting/assembly point</i> /titik kumpul.	✓			
20.	Tangga dilengkapi dengan pegangan.	✓			
21.	Tangga dilengkapi <i>border/stoper</i> di ujung setiap anak tangga untuk mencegah terpeleset.	✓			
22.	Di setiap ruang laboratorium terdapat kotak P3K berisi :				Masih ada yang kurang. Kekurangan : - Kotak P3K 2 box - Minyak kayu putih - Salep luka bakar - Beberapa obat lain yang jumlahnya kurang
	Perban	✓			
	Kasa steril	✓			
	Betadine	✓			
	Hansaplast/plester instan	✓			
	Plester gulung	✓			
	Alkohol 70%	✓			
	Sarung tangan lateks	✓			
	Kapas	✓			
23.	Kotak P3K dilengkapi dengan <i>logbook</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.		✓		
24.	Nomor kontak ambulans yang terpampang dengan jelas.		✓		
25.	Nomor kontak pemadam kebakaran terpampang jelas.		✓		
26.	Area parkir khusus difabel.		✓		Area parkir sama
27.	<i>Difable ramp</i> di area tangga.		✓		
28.	CCTV pada ruangan tertentu yang perlu pengawasan.	✓			
29.	Bahan B3 diberi lambang dan label informasi.		✓		
30.	Simulasi keadaan darurat.		✓		
31.	Berita acara kecelakaan.	✓			
32.	Safety lab induction	✓			

	INSPEKSI K3	No. Doc : 007/K3.01/Ins/Des/2021
		Date : 14 Januari 2022
		Page : 4 of 3

33.	Rambu K3 Standar		✓		
-----	------------------	--	---	--	--



FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 007/K3.02/Ins/Des/2021

Date : 14 Januari 2022

Page : 1 of 7

No	Temuan Inspeksi	Dokumentasi	Saran Perbaikan	Pelaksana	Target	Catatan
1	Belum adanya pernyataan komitmen K3	-	- Dilakukan pembuatan dokumen pernyataan komitmen K3. - Dilakukan komunikasi mengenai komitmen K3 di website laboratorium terpadu.	PLP K3 dan pihak terkait	2022	Perubahan target dari 31 Juli 2021 menjadi 2022 dikarenakan menunggu perkembangan implementasi K3 lab terpadu terlebih dahulu.
2	Belum ada denah gedung	-	-	-	2022	
3	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko belum ada	-	-	PLP K3 dan PLP tiap lab	~	Kontinuitas. Link dokumen yang masih proses pengisian : bit.ly/IBPR_Labter
4	Belum ada dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang	-	Dilakukan pembuatan prosedur tanggap darurat tiap ruang	PLP K3	-	Ada revisi, dan masih proses perbaikan
5	Poster rute evakuasi tiap ruang	-	- Dilakukan pembuatan poster rute evakuasi tiap ruang - Poster dipasang di tiap ruang lab	PLP K3	31/09/2021	Untuk tiap ruang, masih dalam proses. Untuk rute keseluruhan : https://bit.ly/rutelab

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 007/K3.02/Ins/Des/2021

Date : 14 Januari 2022

Page : 2 of 7

6 2 APAR sudah tidak berfungsi



APAR lobi lantai 1



APAR Ruang Kuliah 3 lantai

- Dilakukan pengisian ulang APAR/penggantian APAR baru

-

-

- APAR yang sudah tidak berfungsi : 1 APAR lantai 1 lobi, 1 APAR ruang kuliah 3 lantai 3 dan 1 APAR ruang 2.7 lab fisika lantai 2.
- Masalah : *under pressure*

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 007/K3.02/Ins/Des/2021

Date : 14 Januari 2022

Page : 3 of 7

		3  APAR Ruang 2.7 Lab Fisika				
7	Belum ada poster informasi bencana	-	- Dilakukan pembuatan poster informasi bencana - Poster informasi bencana dipasang di beberapa titik di lab terpadu	PLP K3	31/12/2021	
8	Belum ada poster peringatan di lokasi berbahaya	-	Dilakukan pembuatan poster peringatan di lokasi berbahaya (lab termal, gudang bahan, dan lain-lain)	PLP K3	30/10/2021	Sudah dibuat, belum dicetak

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 007/K3.02/Ins/Des/2021

Date : 14 Januari 2022

Page : 4 of 7

9	Belum ada poster/petunjuk tanggap darurat tiap ruang	-	Dilakukan pembuatan poster/petunjuk agar pengguna ruang dan lab mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi situasi darurat	PLP K3	30/11/2021	Sudah dibuat, belum dicetak
10	Tidak adanya sprinkle di tiap ruang	-	-	-	-	
11	Belum adanya kotak P3K minimal di setiap lantai	 Pemasangan kotak P3K	Dilakukan pengadaan kotak P3K untuk setiap ruang	-	2022	Sudah dibeli, namun masih ada yang kurang.

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 007/K3.02/Ins/Des/2021

Date : 14 Januari 2022

Page : 5 of 7

						
		Isi kotak P3K				
12	Belum adanya nomor kontak ambulans dan pemadam kebakaran yang terpasang	-	Dilakukan pemasangan nomor kontak keadaan darurat yang dapat dihubungi	PLP K3	13/09/2021	Sudah dibuat, namun belum dicetak.
13	Belum adanya pelabelan bahan B3 dan MSDS nya	-	Dilakukan pemasangan label bahan B3	PLP K3 dan PJ Gudang Bahan	2022	MSDS beberapa bahan sudah ada.
14	Belum adanya poster penggunaan APD di tiap lab	-	Dilakukan pembuatan poster penggunaan APD berdasarkan alat dan kebutuhan tiap lab	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/08/2021	Sudah dibuat, namun belum dicetak.
15	Belum ada rambu K3 lain (Dilarang merokok, utamakan keselamatan, gunakan APD, dilarang membuang limbah di wastafel dan jagalah	-	Dilakukan pemasangan rambu K3 sesuai kebutuhan	PLP K3	31/09/2021	Sudah dibuat, namun belum dicetak.

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 007/K3.02/Ins/Des/2021

Date : 14 Januari 2022

Page : 6 of 7

	kebersihan)					
16	Safety lab induction		Dalam bentuk form dan video yang sudah disediakan melalui barcode di tiap ruang lab	PLP K3	31/09/2021	Sudah terealisasi pada 12 Januari 2022 Link : bit.ly/SafetyInductionLab
17	Data kecelakaan kerja	-	Dibuatkan pengumuman data kecelakaan kerja dengan memanfaatkan papan di lantai 1	PLP K3	-	Rencana diletakkan dekat dengan pos security lab terpadu.
18	Terdapat CCTV pada ruangan tertentu yang perlu pengawasan	-			-	Sudah terealisasi pada 10 Desember 2021


FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 007/K3.02/Ins/Des/2021

Date : 14 Januari 2022

Page : 7 of 7

19	Logbook Kotak P3K		Logbook dipasang pada samping kotak P3K	PLP K3	13/01/2022	Sudah dipasang di tiap ruang
20	Pedoman K3			PLP K3	12/01/2022	Sudah selesai. Link pedoman K3 : bit.ly/K3Labter

Catatan : -	Pemeriksa	Mengetahui
	Pranata Laboratorium K3  <u>Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.</u> NIPH. 100321118	Kepala Pusat Laboratorium Terpadu  <u>Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng. Ph.D.</u> NIPH. 100115036

	INSPEKSI K3	No. Doc : 006/K3.01/Ins/Nov/2021
		Date : 8 Desember 2021
		Page : 1 of 3

BERITA ACARA

Pada hari **Rabu** tanggal **8** bulan **Desember** tahun **2021**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

Jabatan : Pranata Laboratorium K3

NIPH : 100321118

Telah melakukan inspeksi K3 berkala bulan **November 2021** di lokasi **Laboratorium Terpadu Institut Teknologi Kalimantan** sesuai dengan SOP yang ada. Inspeksi dilakukan dengan memperhatikan standar dan peraturan yang berlaku. Adapun data hasil inspeksi terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan atau inspeksi K3 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 8 Desember 2021

Pemeriksa

Pranata Laboratorium K3



Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

NIPH. 100321118

Mengetahui

Koordinator Pusat Laboratorium Terpadu



Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng. Ph.D.

NIPH. 100115036

	INSPEKSI K3	No. Doc : 006/K3.01/Ins/Nov/2021
		Date : 8 Desember 2021
		Page : 2 of 3

CHECKLIST INSPEKSI K3

Lokasi : Lab Terpadu
 Tanggal Inspeksi : 8 Desember 2021
 Nama Inspektur : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

No.	Item	Beri Tanda ✓			Catatan
		Ya	Tidak	N/A	
1.	Pernyataan komitmen K3 terpampang dengan jelas.		✓		
2.	Denah gedung.		✓		
3.	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko.		✓		
4.	Dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang.		✓		
5.	Poster rute evakuasi tiap ruangan.		✓		
6.	Poster/petunjuk penggunaan APAR.	✓			
7.	APAR dalam jumlah cukup.	✓			
8.	APAR masih berfungsi.	✓			3 APAR sudah tidak berfungsi (di lobi lantai 1, di ruang kuliah lantai 3 dan ruang 2.7 lab fisika).
9.	APAR dilengkapi <i>log book</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.	✓			
10.	Poster informasi bencana.		✓		
11.	Poster peringatan di lokasi berbahaya.		✓		
12.	Poster/petunjuk tanggap darurat.		✓		
13.	Sistem alarm manual/otomatis di setiap lantai.	✓			
14.	<i>Smoke/fire/heat detector</i> atau detektor asap/panas/api minimal di setiap laboratorium.	✓			
15.	<i>Sprinkle</i> di setiap ruangan laboratorium.		✓		Tidak Ada
16.	<i>Hydrant</i> di dalam/luar gedung.	✓			
17.	<i>Exit Sign</i> terpasang di pintu keluar.	✓			
18.	Rute penunjuk arah keluar di dinding/lantai.	✓			

19.	Safety meeting/assembly point/titik kumpul.	✓			
20.	Tangga dilengkapi dengan pegangan.	✓			
21.	Tangga dilengkapi <i>border/stoper</i> di ujung setiap anak tangga untuk mencegah terpeleset.	✓			
22.	Di setiap ruang laboratorium terdapat kotak P3K berisi :				Masih ada yang kurang. Kekurangan : - Kotak P3K 2 box - Minyak kayu putih - Salep luka bakar - Beberapa obat lain yang jumlahnya kurang
	Perban	✓			
	Kasa steril	✓			
	Betadine	✓			
	Hansaplast/plester instan	✓			
	Plester gulung	✓			
	Alkohol 70%	✓			
	Sarung tangan lateks	✓			
	Kapas	✓			
23.	Kotak P3K dilengkapi dengan <i>logbook</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.		✓		
24.	Nomor kontak ambulans yang terpampang dengan jelas.		✓		
25.	Nomor kontak pemadam kebakaran terpampang jelas.		✓		
26.	Area parkir khusus difabel.		✓		Area parkir sama
27.	<i>Difable ramp</i> di area tangga.		✓		
28.	CCTV pada ruangan tertentu yang perlu pengawasan.	✓			
29.	Bahan B3 diberi lambang dan label informasi.		✓		
30.	Simulasi keadaan darurat.		✓		
31.	Berita acara kecelakaan.	✓			
32.	Safety lab induction	✓			
33.	Rambu K3 Standar		✓		



FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 006/K3.02/Ins/Nov/2021

Date : 10 Desember 2021

Page : 1 of 6

No	Temuan Inspeksi	Dokumentasi	Saran Perbaikan	Pelaksana	Target	Catatan
1	Belum adanya pernyataan komitmen K3	-	- Dilakukan pembuatan dokumen pernyataan komitmen K3. - Dilakukan komunikasi mengenai komitmen K3 di website laboratorium terpadu.	PLP K3 dan pihak terkait	2022	Perubahan target dari 31 Juli 2021 menjadi 2022 dikarenakan menunggu perkembangan implementasi K3 lab terpadu terlebih dahulu.
2	Belum ada denah gedung	-	-	-	2022	
3	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko belum ada	-	-	PLP K3 dan PLP tiap lab	~	Kontinuitas. Link dokumen yang masih proses pengisian : bit.ly/IBPR_Labter
4	Belum ada dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang	-	Dilakukan pembuatan prosedur tanggap darurat tiap ruang	PLP K3	-	Ada revisi, dan masih proses perbaikan
5	Poster rute evakuasi tiap ruang	-	- Dilakukan pembuatan poster rute evakuasi tiap ruang - Poster dipasang di tiap ruang lab	PLP K3	31/09/2021	Untuk tiap ruang, masih dalam proses. Untuk rute keseluruhan : https://bit.ly/rutelab

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 006/K3.02/Ins/Nov/2021

Date : 10 Desember 2021

Page : 2 of 6

6 2 APAR sudah tidak berfungsi



APAR lobi lantai 1



APAR Ruang Kuliah 3 lantai 3

• Dilakukan pengisian ulang APAR/penggantian APAR baru

-

-

- APAR yang sudah tidak berfungsi : 1 APAR lantai 1 lobi, 1 APAR ruang kuliah 3 lantai 3 dan 1 APAR ruang 2.7 lab fisika lantai 2.
- Masalah : *under pressure*

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 006/K3.02/Ins/Nov/2021

Date : 10 Desember 2021

Page : 3 of 6

						
		APAR Ruang 2.7 Lab Fisika				
7	Belum ada poster informasi bencana	-	- Dilakukan pembuatan poster informasi bencana - Poster informasi bencana dipasang di beberapa titik di lab terpadu	PLP K3	31/12/2021	
8	Belum ada poster peringatan di lokasi berbahaya	-	Dilakukan pembuatan poster peringatan di lokasi berbahaya (lab termal, gudang bahan, dan lain-lain)	PLP K3	30/10/2021	Sudah dibuat, belum dicetak

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 006/K3.02/Ins/Nov/2021

Date : 10 Desember 2021

Page : 4 of 6

9	Belum ada poster/petunjuk tanggap darurat tiap ruang	-	Dilakukan pembuatan poster/petunjuk agar pengguna ruang dan lab mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi situasi darurat	PLP K3	30/11/2021	Sudah dibuat, belum dicetak
10	Tidak adanya sprinkle di tiap ruang	-	-	-	-	
11	Belum adanya kotak P3K minimal di setiap lantai	 Pemasangan kotak P3K	Dilakukan pengadaan kotak P3K untuk setiap ruang	-	2022	Sudah dibeli, namun masih ada yang kurang.

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 006/K3.02/Ins/Nov/2021

Date : 10 Desember 2021

Page : 5 of 6

						
		Isi kotak P3K				
12	Belum adanya nomor kontak ambulans dan pemadam kebakaran yang terpasang	-	Dilakukan pemasangan nomor kontak keadaan darurat yang dapat dihubungi	PLP K3	13/09/2021	Sudah dibuat, namun belum dicetak.
13	Belum adanya pelabelan bahan B3 dan MSDS nya	-	Dilakukan pemasangan label bahan B3	PLP K3 dan PJ Gudang Bahan	2022	MSDS beberapa bahan sudah ada.
14	Belum adanya poster penggunaan APD di tiap lab	-	Dilakukan pembuatan poster penggunaan APD berdasarkan alat dan kebutuhan tiap lab	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/08/2021	Sudah dibuat, namun belum dicetak.
15	Belum ada sistem untuk mengendalikan jumlah kecelakaan kerja	-	Dilakukan pembuatan berita acara kecelakaan	PLP K3 dan PLP tiap lab	-	Link dokumen berita acara kecelakaan : bit.ly/Form_KecelakaanKerja
16	Belum ada rambu K3 lain (Dilarang merokok, utamakan	-	Dilakukan pemasangan rambu K3 sesuai kebutuhan	PLP K3	31/09/2021	Sudah dibuat, namun belum dicetak.



FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 006/K3.02/Ins/Nov/2021

Date : 10 Desember 2021

Page : 6 of 6

	keselamatan, gunakan APD, dilarang membuang limbah di wastafel dan jagalah kebersihan)					
17	Safety lab induction	-	Dibuatkan format untuk safety lab induction agar bisa disampaikan oleh laboran/aslab ketika akan ada praktikum atau penelitian	PLP K3	31/09/2021	Sudah di share ke laboran, dan sudah diterapkan di beberapa praktikum di lab. Tindak lanjut : membuat video/PPT safety induction.
18	Data kecelakaan kerja	-	Dibuatkan pengumuman data kecelakaan kerja dengan memanfaatkan papan di lantai 1	PLP K3	-	Rencana diletakkan dekat dengan pos security lab terpadu.
19	Inspeksi Lingkungan yang bertujuan untuk mengetahui sumber bahaya (laporan bahwa tidak adanya kecelakaan kerja)		Form sudah ada, dan akan diisi harian.	PLP K3	30/11/2021	Inspeksi Lingkungan/Harian: bit.ly/InspeksiLingkunganLab
20	Terdapat CCTV pada ruangan tertentu yang perlu pengawasan	-			-	Sudah terealisasi pada 10 Desember 2021

Catatan :

Pemeriksa

Mengetahui



FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 006/K3.02/Ins/Nov/2021

Date : 10 Desember 2021

Page : 7 of 6

Pranata Laboratorium K3

Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

NIPH. 100321118

Koordinator Pusat Laboratorium Terpadu

Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng.
Ph.D.

NIPH. 100115036

	INSPEKSI K3	No. Doc : 005/K3.01/Ins/Okt/2021
		Date : 11 November 2021
		Page : 1 of 3

BERITA ACARA

Pada hari **Kamis** tanggal **11** bulan **November** tahun **2021**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

Jabatan : Pranata Laboratorium K3

NIPH : 100321118

Telah melakukan inspeksi K3 berkala bulan **Oktober 2021** di lokasi **Laboratorium Terpadu Institut Teknologi Kalimantan** sesuai dengan SOP yang ada. Inspeksi dilakukan dengan memperhatikan standar dan peraturan yang berlaku. Adapun data hasil inspeksi terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan atau inspeksi K3 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 11 November 2021

Pemeriksa
Pranata Laboratorium K3



Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

NIPH. 100321118

Mengetahui
Koordinator Pusat Laboratorium Terpadu



Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng. Ph.D.

NIPH. 100115036

	INSPEKSI K3	No. Doc : 005/K3.01/Ins/Okt/2021
		Date : 11 November 2021
		Page : 2 of 3

CHECKLIST INSPEKSI K3

Lokasi : Lab Terpadu
 Tanggal Inspeksi : 8 November 2021
 Nama Inspektor : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

No.	Item	Beri Tanda ✓			Catatan
		Ya	Tidak	N/A	
1.	Pernyataan komitmen K3 terpampang dengan jelas.		✓		
2.	Denah gedung.		✓		
3.	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko.		✓		
4.	Dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang.		✓		
5.	Poster rute evakuasi tiap ruangan.		✓		
6.	Poster/petunjuk penggunaan APAR.	✓			
7.	APAR dalam jumlah cukup.	✓			
8.	APAR masih berfungsi.	✓			3 APAR sudah tidak berfungsi (di lobi lantai 1, di ruang kuliah lantai 3 dan ruang 2.7 lab fisika).
9.	APAR dilengkapi <i>log book</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.	✓			
10.	Poster informasi bencana.		✓		
11.	Poster peringatan di lokasi berbahaya.		✓		
12.	Poster/petunjuk tanggap darurat.		✓		
13.	Sistem alarm manual/otomatis di setiap lantai.	✓			
14.	<i>Smoke/fire/heat detector</i> atau detektor asap/panas/api minimal di setiap laboratorium.	✓			
15.	<i>Sprinkle</i> di setiap ruangan laboratorium.		✓		Tidak Ada
16.	<i>Hydrant</i> di dalam/luar gedung.	✓			
17.	<i>Exit Sign</i> terpasang di pintu keluar.	✓			
18.	Rute penunjuk arah keluar di dinding/lantai.	✓			
19.	<i>Safety meeting/assembly point</i> /titik kumpul.	✓			
20.	Tangga dilengkapi dengan pegangan.	✓			

	INSPEKSI K3	No. Doc : 005/K3.01/Ins/Okt/2021
		Date : 11 November 2021
		Page : 3 of 3

21.	Tangga dilengkapi <i>border/stoper</i> di ujung setiap anak tangga untuk mencegah terpeleset.	✓			
22.	Di setiap ruang laboratorium terdapat kotak P3K berisi :				Masih ada yang kurang. Kekurangan : - Kotak P3K 2 box - Minyak kayu putih - Salep luka bakar - Beberapa obat lain yang jumlahnya kurang
	Perban	✓			
	Kasa steril	✓			
	Betadine	✓			
	Hansaplast/plester instan	✓			
	Plester gulung	✓			
	Alkohol 70%	✓			
	Sarung tangan lateks	✓			
	Kapas	✓			
23.	Kotak P3K dilengkapi dengan <i>logbook</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.		✓		
24.	Nomor kontak ambulans yang terpampang dengan jelas.		✓		
25.	Nomor kontak pemadam kebakaran terpampang jelas.		✓		
26.	Area parkir khusus difabel.		✓		Area parkir sama
27.	<i>Difable ramp</i> di area tangga.		✓		
28.	CCTV pada ruangan tertentu yang perlu pengawasan.		✓		
29.	Bahan B3 diberi lambang dan label informasi.		✓		
30.	Simulasi keadaan darurat.		✓		
31.	Berita acara kecelakaan.	✓			
32.	Safety lab induction	✓			
33.	Rambu K3 Standar		✓		



FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 005/K3.02/Ins/Okt/2021

Date : 12 November 2021

Page : 1 of 7

No	Temuan Inspeksi	Dokumentasi	Saran Perbaikan	Pelaksana	Target	Catatan
1	Belum adanya pernyataan komitmen K3	-	- Dilakukan pembuatan dokumen pernyataan komitmen K3. - Dilakukan komunikasi mengenai komitmen K3 di website laboratorium terpadu.	PLP K3 dan pihak terkait	2022	Perubahan target dari 31 Juli 2021 menjadi 2022 dikarenakan menunggu perkembangan implementasi K3 lab terpadu terlebih dahulu.
2	Belum ada denah gedung	-	-	-	2022	
3	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko belum ada	-	-	PLP K3 dan PLP tiap lab	~	Kontinuitas. Link dokumen yang masih proses pengisian : bit.ly/IBPR_Labter
4	Belum ada dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang	-	Dilakukan pembuatan prosedur tanggap darurat tiap ruang	PLP K3	31/11/2021	Ada revisi, dan masih proses perbaikan
5	Poster rute evakuasi tiap ruang	-	- Dilakukan pembuatan poster rute evakuasi tiap ruang - Poster dipasang di tiap ruang lab	PLP K3	31/09/2021	Untuk tiap ruang, masih dalam proses. Untuk rute keseluruhan : https://bit.ly/rutelab

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 005/K3.02/Ins/Okt/2021

Date : 12 November 2021

Page : 2 of 7

6 2 APAR sudah tidak berfungsi



APAR lobi lantai 1



APAR Ruang Kuliah 3 lantai 3

• Dilakukan pengisian ulang APAR/penggantian APAR baru

-

-

• APAR yang sudah tidak berfungsi : 1 **APAR lantai 1 lobi**, 1 **APAR ruang kuliah 3 lantai 3** dan 1 **APAR ruang 2.7 lab fisika lantai 2**.
• Masalah : *under pressure*

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 005/K3.02/Ins/Okt/2021

Date : 12 November 2021

Page : 3 of 7



APAR Ruang 2.7 Lab Fisika

7	Belum ada poster informasi bencana	-	- Dilakukan pembuatan poster informasi bencana - Poster informasi bencana dipasang di beberapa titik di lab terpadu	PLP K3	31/12/2021	
8	Belum ada poster peringatan di lokasi berbahaya	-	Dilakukan pembuatan poster peringatan di lokasi berbahaya (lab termal, gudang bahan, dan lain-lain)	PLP K3	30/10/2021	Sudah dibuat, belum dicetak
9	Belum ada	-	Dilakukan pembuatan	PLP K3	30/11/2021	Sudah dibuat, belum dicetak

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 005/K3.02/Ins/Okt/2021

Date : 12 November 2021

Page : 4 of 7

	poster/petunjuk tanggap darurat tiap ruang		poster/petunjuk agar pengguna ruang dan lab mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi situasi darurat			
10	Tidak adanya sprinkle di tiap ruang	-	-	-	-	
11	Belum adanya kotak P3K minimal di setiap lantai	 Pemasangan kotak P3K	Dilakukan pengadaan kotak P3K untuk setiap ruang	-	2022	Sudah dibeli, namun masih ada yang kurang.

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 005/K3.02/Ins/Okt/2021

Date : 12 November 2021

Page : 5 of 7



Isi kotak P3K

12	Belum adanya nomor kontak ambulans dan pemadam kebakaran yang terpasang	-	Dilakukan pemasangan nomor kontak keadaan darurat yang dapat dihubungi	PLP K3	13/09/2021	Sudah dibuat, namun belum dicetak.
13	Belum adanya pelabelan bahan B3 dan MSDS nya	-	Dilakukan pemasangan label bahan B3	PLP K3 dan PJ Gudang Bahan	2022	MSDS beberapa bahan sudah ada.
14	Belum adanya poster penggunaan APD di tiap lab	-	Dilakukan pembuatan poster penggunaan APD berdasarkan alat dan kebutuhan tiap lab	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/08/2021	Sudah dibuat, namun belum dicetak.
15	Belum ada sistem untuk mengendalikan jumlah kecelakaan kerja	-	Dilakukan pembuatan berita acara kecelakaan	PLP K3 dan PLP tiap lab	-	Link dokumen berita acara kecelakaan : bit.ly/Form_KecelakaanKerja
16	Belum ada rambu K3 lain (Dilarang merokok, utamakan keselamatan, gunakan APD, dilarang membuang limbah di	-	Dilakukan pemasangan rambu K3 sesuai kebutuhan	PLP K3	31/09/2021	Sudah dibuat, namun belum dicetak.



FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 005/K3.02/Ins/Okt/2021

Date : 12 November 2021

Page : 6 of 7

	wastafel dan jagalah kebersihan)					
17	Safety lab induction	-	Dibuatkan format untuk safety lab induction agar bisa disampaikan oleh laboran/aslab ketika akan ada praktikum atau penelitian	PLP K3	31/09/2021	Sudah di share ke laboran, dan sudah diterapkan di beberapa praktikum di lab. Tindak lanjut : membuat video/PPT safety induction.
18	Data kecelakaan kerja	-	Dibuatkan pengumuman data kecelakaan kerja dengan memanfaatkan papan di lantai 1	PLP K3	30/11/2021	Rencana diletakkan dekat dengan pos security lab terpadu.
19	Inspeksi Lingkungan Laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui sumber bahaya (laporan bahwa tidak adanya kecelakaan kerja)		Form sudah ada, dan akan diisi harian.	PLP K3	30/11/2021	Terlampir di : bit.ly/InspeksiLingkunganLa b



FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 005/K3.02/Ins/Okt/2021

Date : 12 November 2021

Page : 7 of 7

Catatan :

-

Pemeriksa

Pranata Laboratorium K3

Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

NIPH. 100321118

Mengetahui

Koordinator Pusat Laboratorium Terpadu

Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng.
Ph.D.

NIPH. 100115036

	INSPEKSI K3	No. Doc : 004/K3.01/Ins/Sep/2021
		Date : 6 Oktober 2021
		Page : 1 of 3

BERITA ACARA

Pada hari **Rabu** tanggal **6** bulan **Oktober** tahun **2021**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

Jabatan : Pranata Laboratorium K3

NIPH : 100321118

Telah melakukan inspeksi K3 berkala bulan **September 2021** di lokasi **Laboratorium Terpadu Institut Teknologi Kalimantan** sesuai dengan SOP yang ada. Inspeksi dilakukan dengan memperhatikan standar dan peraturan yang berlaku. Adapun data hasil inspeksi terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan atau inspeksi K3 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 6 Oktober 2021

Pemeriksa
Pranata Laboratorium K3



Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.
NIPH. 100321118

Mengetahui
Koordinator Pusat Laboratorium Terpadu



Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng. Ph.D.
NIPH. 100115036



INSPEKSI K3

No. Doc : 004/K3.01/Ins/Sep/2021

Date : 6 Oktober 2021

Page : 2 of 3

CHECKLIST INSPEKSI K3

Lokasi : Lab Terpadu
Tanggal Inspeksi : 6 Oktober 2021
Nama Inspektor : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

No.	Item	Beri Tanda ✓			Catatan
		Ya	Tidak	N/A	
1.	Pernyataan komitmen K3 terpampang dengan jelas.		✓		
2.	Denah gedung.		✓		
3.	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko.		✓		
4.	Dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang.		✓		
5.	Poster rute evakuasi tiap ruangan.		✓		
6.	Poster/petunjuk penggunaan APAR.	✓			
7.	APAR dalam jumlah cukup.	✓			
8.	APAR masih berfungsi.	✓			3 APAR sudah tidak berfungsi (di lobi lantai 1, di ruang kuliah lantai 3 dan ruang 2.7 lab fisika).
9.	APAR dilengkapi <i>log book</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.	✓			
10.	Poster informasi bencana.		✓		
11.	Poster peringatan di lokasi berbahaya.		✓		
12.	Poster/petunjuk tanggap darurat.		✓		
13.	Sistem alarm manual/otomatis di setiap lantai.	✓			
14.	<i>Smoke/fire/heat detector</i> atau detektor asap/panas/api minimal di setiap laboratorium.	✓			
15.	<i>Sprinkle</i> di setiap ruangan laboratorium.		✓		Tidak Ada
16.	<i>Hydrant</i> di dalam/luar gedung.	✓			
17.	<i>Exit Sign</i> terpasang di pintu keluar.	✓			
18.	Rute penunjuk arah keluar di dinding/lantai.	✓			
19.	<i>Safety meeting/assembly point</i> /titik kumpul.	✓			
20.	Tangga dilengkapi dengan pegangan.	✓			
21.	Tangga dilengkapi <i>border/stoper</i> di ujung	✓			



INSPEKSI K3

No. Doc : 004/K3.01/Ins/Sep/2021

Date : 6 Oktober 2021

Page : 3 of 3

	setiap anak tangga untuk mencegah terpeleset.				
22.	Di setiap ruang laboratorium terdapat kotak P3K berisi :				Masih ada yang kurang. Kekurangan : - Kotak P3K 2 box - Minyak kayu putih - Salep luka bakar - Beberapa obat lain yang jumlahnya kurang
	Perban	✓			
	Kasa steril	✓			
	Betadine	✓			
	Hansaplast/plester instan	✓			
	Plester gulung	✓			
	Alkohol 70%	✓			
	Sarung tangan lateks	✓			
	Kapas	✓			
23.	Kotak P3K dilengkapi dengan <i>logbook</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.		✓		
24.	Nomor kontak ambulans yang terpampang dengan jelas.		✓		
25.	Nomor kontak pemadam kebakaran terpampang jelas.		✓		
26.	Area parkir khusus difabel.		✓		Area parkir sama
27.	<i>Difable ramp</i> di area tangga.		✓		
28.	CCTV pada ruangan tertentu yang perlu pengawasan.		✓		
29.	Bahan B3 diberi lambang dan label informasi.		✓		
30.	Simulasi keadaan darurat.		✓		
31.	Berita acara kecelakaan.	✓			
32.	Safety lab induction		✓		
33.	Rambu K3 Standar		✓		

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 004/K3.02/Ins/Sep/2021

Date : 11 Oktober 2021

Page : 1 of 6

No	Temuan Inspeksi	Dokumentasi	Saran Perbaikan	Pelaksana	Target	Catatan
1	Belum adanya pernyataan komitmen K3	-	- Dilakukan pembuatan dokumen pernyataan komitmen K3. - Dilakukan komunikasi mengenai komitmen K3 di website laboratorium terpadu.	PLP K3 dan pihak terkait	2022	Perubahan target dari 31 Juli 2021 menjadi 2022 dikarenakan menunggu perkembangan implementasi K3 lab terpadu terlebih dahulu.
2	Belum ada denah gedung	-	-	-	2022	
3	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko belum ada	-	-	PLP K3 dan PLP tiap lab	~	Kontinuitas. Link dokumen yang masih proses pengisian : bit.ly/IBPR_Labter
4	Belum ada dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang	-	Dilakukan pembuatan prosedur tanggap darurat tiap ruang	PLP K3	31/10/2021	Ada revisi, dan masih proses perbaikan
5	Poster rute evakuasi tiap ruang	-	- Dilakukan pembuatan poster rute evakuasi tiap ruang - Poster dipasang di tiap ruang lab	PLP K3	31/09/2021	Untuk tiap ruang, masih dalam proses. Untuk rute keseluruhan : https://bit.ly/rutelab

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 004/K3.02/Ins/Sep/2021

Date : 11 Oktober 2021

Page : 2 of 6

6 2 APAR sudah tidak berfungsi



APAR lobi lantai 1



APAR Ruang Kuliah 3 lantai 3

- Dilakukan pengisian ulang APAR/penggantian APAR baru

-

-

- APAR yang sudah tidak berfungsi : 1 APAR lantai 1 lobi, 1 APAR ruang kuliah 3 lantai 3 dan 1 APAR ruang 2.7 lab fisika lantai 2.
- Masalah : *under pressure*

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 004/K3.02/Ins/Sep/2021

Date : 11 Oktober 2021

Page : 3 of 6



APAR Ruang 2.7 Lab Fisika

7	Belum ada poster informasi bencana	-	- Dilakukan pembuatan poster informasi bencana - Poster informasi bencana dipasang di beberapa titik di lab terpadu	PLP K3	31/10/2021	
8	Belum ada poster peringatan di lokasi berbahaya	-	Dilakukan pembuatan poster peringatan di lokasi berbahaya (lab termal, gudang bahan, dan lain-lain)	PLP K3	30/10/2021	Sudah dibuat, belum dicetak
9	Belum ada poster/petunjuk tanggap darurat tiap	-	Dilakukan pembuatan poster/petunjuk agar pengguna ruang dan lab mengetahui apa	PLP K3	30/11/2021	Sudah dibuat, belum dicetak

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 004/K3.02/Ins/Sep/2021

Date : 11 Oktober 2021

Page : 4 of 6

	ruang		yang harus dilakukan jika terjadi situasi darurat			
10	Tidak adanya sprinkle di tiap ruang	-	-	-	-	
11	Belum adanya kotak P3K minimal di setiap lantai	 Pemasangan kotak P3K  Isi kotak P3K	Dilakukan pengadaan kotak P3K untuk setiap ruang	-	2022	Sudah dibeli, namun masih ada yang kurang.

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 004/K3.02/Ins/Sep/2021

Date : 11 Oktober 2021

Page : 5 of 6

12	Belum adanya nomor kontak ambulans dan pemadam kebakaran yang terpasang	-	Dilakukan pemasangan nomor kontak keadaan darurat yang dapat dihubungi	PLP K3	13/09/2021	Sudah dibuat, namun belum dicetak. Target dicetak bulan Oktober 2021
13	Belum adanya pelabelan bahan B3 dan MSDS nya	-	Dilakukan pemasangan label bahan B3	PLP K3 dan PJ Gudang Bahan	2022	MSDS beberapa bahan sudah ada.
14	Belum adanya poster penggunaan APD di tiap lab	-	Dilakukan pembuatan poster penggunaan APD berdasarkan alat dan kebutuhan tiap lab	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/08/2021	Sudah dibuat, namun belum dicetak. Target dicetak bulan Oktober 2021
15	Belum ada sistem untuk mengendalikan jumlah kecelakaan kerja	-	Dilakukan pembuatan berita acara kecelakaan	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/08/2021	Link dokumen berita acara kecelakaan : bit.ly/Form_KecelakaanKerja
16	Belum ada rambu K3 lain (Dilarang merokok, utamakan keselamatan, gunakan APD, dilarang membuang limbah di wastafel dan jagalah kebersihan)	-	Dilakukan pemasangan rambu K3 sesuai kebutuhan	PLP K3	31/09/2021	Sudah dibuat, namun belum dicetak. Target dicetak bulan Oktober 2021.
17	Safety lab induction	-	Dibuatkan format untuk safety lab induction agar bisa disampaikan oleh laboran/aslab ketika akan ada praktikum atau penelitian	PLP K3	31/09/2021	Format sudah ada, akan segera di share ke laboran. Tindak lanjut : membuat video/PPT safety induction.
18	Data kecelakaan kerja	-	Dibuatkan pengumuman data	PLP K3	31/10/2021	Rencana diletakkan dekat



FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 004/K3.02/Ins/Sep/2021

Date : 11 Oktober 2021

Page : 6 of 6

kecelakaan kerja dengan
memanfaatkan papan di lantai 1

dengan pos security lab
terpadu

Catatan :

-

Pemeriksa

Pranata Laboratorium K3

Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

NIPH. 100321118

Mengetahui

Koordinator Pusat Laboratorium Terpadu

Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng.
Ph.D.

NIPH. 100115036

	INSPEKSI K3	No. Doc : 003/K3.01/Ins/Agt/2021
		Date : 8 September 2021
		Page : 1 of 3

BERITA ACARA

Pada hari **Selasa** tanggal **8** bulan **September** tahun **2021**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

Jabatan : Pranata Laboratorium K3

NIPH : 100321118

Telah melakukan inspeksi K3 berkala bulan **Agustus 2021** di lokasi **Laboratorium Terpadu Institut Teknologi Kalimantan** sesuai dengan SOP yang ada. Inspeksi dilakukan dengan memperhatikan standar dan peraturan yang berlaku. Adapun data hasil inspeksi terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan atau inspeksi K3 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 8 September 2021

Pemeriksa
Pranata Laboratorium K3



Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

NIPH. 100321118

Mengetahui
Koordinator Pusat Laboratorium Terpadu



Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng. Ph.D.

NIPH. 100115036

	INSPEKSI K3	No. Doc : 003/K3.01/Ins/Agt/2021
		Date : 8 September 2021
		Page : 2 of 3

CHECKLIST INSPEKSI K3

Lokasi : Lab Terpadu
 Tanggal Inspeksi : 8 September 2021
 Nama Inspektor : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

No.	Item	Beri Tanda ✓			Catatan
		Ya	Tidak	N/A	
1.	Pernyataan komitmen K3 terpampang dengan jelas.		✓		
2.	Denah gedung.		✓		
3.	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko.		✓		
4.	Dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang.		✓		
5.	Poster rute evakuasi tiap ruangan.		✓		
6.	Poster/petunjuk penggunaan APAR.	✓			
7.	APAR dalam jumlah cukup.	✓			
8.	APAR masih berfungsi.	✓			2 APAR sudah tidak berfungsi (di lobi lantai 1 dan di ruang kuliah lantai 3). Sudah koordinasi dengan sarpras.
9.	APAR dilengkapi <i>log book</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.	✓			
10.	Poster informasi bencana.		✓		
11.	Poster peringatan di lokasi berbahaya.		✓		
12.	Poster/petunjuk tanggap darurat.		✓		
13.	Sistem alarm manual/otomatis di setiap lantai.	✓			
14.	<i>Smoke/fire/heat detector</i> atau detektor asap/panas/api minimal di setiap laboratorium.	✓			
15.	<i>Sprinkle</i> di setiap ruangan laboratorium.		✓		Tidak Ada
16.	<i>Hydrant</i> di dalam/luar gedung.	✓			
17.	<i>Exit Sign</i> terpasang di pintu keluar.	✓			
18.	Rute penunjuk arah keluar di dinding/lantai.	✓			
19.	<i>Safety meeting/assembly point</i> /titik kumpul.	✓			
20.	Tangga dilengkapi dengan pegangan.	✓			

21.	Tangga dilengkapi <i>border/stoper</i> di ujung setiap anak tangga untuk mencegah terpeleset.	✓			
22.	Di setiap lantai terdapat kotak P3K berisi :		✓		<i>Tidak boleh berisi obat telan.</i>
	Perban				
	Kasa steril				
	Betadine				
	Hansaplast/plester instan				
	Plester gulung				
	Alkohol 70%				
	Sarung tangan lateks				
23.	Kotak P3K dilengkapi dengan <i>logbook</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.		✓		
24.	Nomor kontak ambulans yang terpampang dengan jelas.		✓		
25.	Nomor kontak pemadam kebakaran terpampang jelas.		✓		
26.	Area parkir khusus difabel.		✓		Area parkir sama
27.	<i>Difable ramp</i> di area tangga.		✓		
28.	CCTV pada ruangan tertentu yang perlu pengawasan.		✓		
29.	Bahan B3 diberi lambang dan label informasi.		✓		
30.	Simulasi keadaan darurat.		✓		
31.	Berita acara kecelakaan.		✓		

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 003/K3.02/Ins/Agt/2021

Date : 9 September 2021

Page : 1 of 4

No	Temuan Inspeksi	Dokumentasi	Saran Perbaikan	Pelaksana	Target	Catatan
1	Belum adanya pernyataan komitmen K3	-	- Dilakukan pembuatan dokumen pernyataan komitmen K3. - Dilakukan komunikasi mengenai komitmen K3 di website laboratorium terpadu.	PLP K3 dan pihak terkait	2022	Perubahan target dari 31 Juli 2021 menjadi 2022 dikarenakan menunggu perkembangan implementasi K3 lab terpadu terlebih dahulu.
2	Belum ada denah gedung	-	-	-	2022	
3	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko belum ada	-	-	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/08/2021	Kontinuitas. Link dokumen yang masih proses pengisian : bit.ly/IBPR_Labter
4	Belum ada dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang	-	- Dilakukan pembuatan prosedur tanggap darurat tiap ruang - Prosedur dipasang di tiap ruang lab	PLP K3	31/09/2021	Ada revisi, dan masih proses perbaikan
5	Poster rute evakuasi tiap ruang	-	- Dilakukan pembuatan poster rute evakuasi tiap ruang - Poster dipasang di tiap ruang lab	PLP K3	31/09/2021	Masih dalam proses pengerjaan

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 003/K3.02/Ins/Agt/2021

Date : 9 September 2021

Page : 2 of 4

6 2 APAR sudah tidak berfungsi



APAR lobi lantai 1



APAR Ruang Kuliah 3 lantai 3

- Dilakukan pengisian ulang APAR/penggantian APAR baru

-

-

- APAR yang sudah tidak berfungsi : 1 APAR lantai 1 lobi dan 1 APAR ruang kuliah 3 lantai 3.
- Masalah : *under pressure*

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 003/K3.02/Ins/Agt/2021

Date : 9 September 2021

Page : 3 of 4

7	Belum ada poster informasi bencana	-	- Dilakukan pembuatan poster informasi bencana - Poster informasi bencana dipasang di beberapa titik di lab terpadu	PLP K3	31/09/2021	
8	Belum ada poster peringatan di lokasi berbahaya	-	Dilakukan pembuatan poster peringatan di lokasi berbahaya (lab termal, gudang bahan, dan lain-lain)	PLP K3 dan PLP tiap lab	30/09/2021	Perlu adanya koordinasi dengan PLP tiap lab.
9	Belum ada poster/petunjuk tanggap darurat tiap ruang	-	Dilakukan pembuatan poster/petunjuk agar pengguna ruang dan lab mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi situasi darurat	PLP K3	30/09/2021	
10	Tidak adanya sprinkle di tiap ruang	-	-	-	-	
11	Belum adanya kotak P3K minimal di setiap lantai	-	Dilakukan pengadaan kotak P3K tipe A untuk setiap lantai	-	2022	Sudah dibeli, namun belum dipasang.
12	Belum adanya nomor kontak ambulans dan pemadam kebakaran yang terpasang	-	Dilakukan pemasangan nomor kontak keadaan darurat yang dapat dihubungi	PLP K3	13/09/2021	
14	Belum adanya pelabelan bahan B3 dan MSDS nya	-	Dilakukan pemasangan label bahan B3	PLP K3 dan PJ Gudang Bahan	2022	MSDS beberapa bahan sudah ada.
15	Belum adanya poster penggunaan APD di	-	Dilakukan pembuatan poster penggunaan APD berdasarkan	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/08/2021	Masih belum dicetak. Akan segera dicetak.



FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 003/K3.02/Ins/Agt/2021

Date : 9 September 2021

Page : 4 of 4

	tiap lab		alat dan kebutuhan tiap lab			
16	Belum ada sistem untuk mengendalikan jumlah kecelakaan kerja	-	Dilakukan pembuatan berita acara kecelakaan	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/08/2021	Link dokumen berita acara kecelakaan : bit.ly/Form_KecelakaanKerja
17	Belum ada rambu K3 lain (Dilarang merokok)	-	Dilakukan pemasangan rambu K3 sesuai kebutuhan	PLP K3	31/09/2021	Masih belum dicetak

Catatan : -	Pemeriksa	Mengetahui
	Pranata Laboratorium K3  <u>Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.</u> NIPH. 100321118	Koordinator Pusat Laboratorium Terpadu  <u>Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng. Ph.D.</u> NIPH. 100115036

	INSPEKSI K3	No. Doc : 002/K3.01/Ins/Juli/2021
		Date : 2 Agustus 2021
		Page : 1 of 3

BERITA ACARA

Pada hari **Senin** tanggal **2** bulan **Agustus** tahun **2021**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

Jabatan : Pranata Laboratorium K3

NIPH : 100321118

Telah melakukan inspeksi K3 berkala bulan **Juli 2021** di lokasi **Laboratorium Terpadu Institut Teknologi Kalimantan** sesuai dengan SOP yang ada. Inspeksi dilakukan dengan memperhatikan standar dan peraturan yang berlaku. Adapun data hasil inspeksi terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan atau inspeksi K3 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 2 Agustus 2021

Pemeriksa
Pranata Laboratorium K3



Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

NIPH. 100321118

Mengetahui
Koordinator Pusat Laboratorium Terpadu



Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng. Ph.D.

NIPH. 100115036

	INSPEKSI K3	No. Doc : 002/K3.01/Ins/Juli/2021
		Date : 2 Agustus 2021
		Page : 2 of 3

CHECKLIST INSPEKSI K3

Lokasi : Lab Terpadu
 Tanggal Inspeksi : 2 Agustus 2021
 Nama Inspektor : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

No.	Item	Beri Tanda ✓			Catatan
		Ya	Tidak	N/A	
1.	Pernyataan komitmen K3 terpampang dengan jelas.		✓		
2.	Denah gedung.		✓		
3.	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko.		✓		
4.	Dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang.		✓		
5.	Poster rute evakuasi tiap ruangan.		✓		
6.	Poster/petunjuk penggunaan APAR.	✓			
7.	APAR dalam jumlah cukup.	✓			
8.	APAR masih berfungsi.	✓			2 APAR sudah tidak berfungsi (di lobi lantai 1 dan di ruang kuliah lantai 3). Sudah koordinasi dengan sarpras.
9.	APAR dilengkapi <i>log book</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.	✓			
10.	Poster informasi bencana.		✓		
11.	Poster peringatan di lokasi berbahaya.		✓		
12.	Poster/petunjuk tanggap darurat.		✓		
13.	Sistem alarm manual/otomatis di setiap lantai.	✓			
14.	<i>Smoke/fire/heat detector</i> atau detektor asap/panas/api minimal di setiap laboratorium.	✓			
15.	<i>Sprinkle</i> di setiap ruangan laboratorium.		✓		Tidak Ada
16.	<i>Hydrant</i> di dalam/luar gedung.	✓			
17.	<i>Exit Sign</i> terpasang di pintu keluar.	✓			
18.	Rute penunjuk arah keluar di dinding/lantai.	✓			
19.	<i>Safety meeting/assembly point</i> /titik kumpul.	✓			
20.	Tangga dilengkapi dengan pegangan.	✓			



INSPEKSI K3

No. Doc : 002/K3.01/Ins/Juli/2021

Date : 2 Agustus 2021

Page : 3 of 3

21.	Tangga dilengkapi <i>border/stoper</i> di ujung setiap anak tangga untuk mencegah terpeleset.	✓			
22.	Di setiap lantai terdapat kotak P3K berisi :		✓		<i>Tidak boleh berisi obat telan.</i>
	Gunting				
	Peniti				
	Perban				
	Kain kasa steril				
	Iodin				
	Plester luka				
	Salep luka bakar				
	Minyak kayu putih				
	Obat flu				
	Obat tetes mata				
	Termometer				
23.	Kotak P3K dilengkapi dengan <i>logbook</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.		✓		
24.	Nomor kontak ambulans yang terpampang dengan jelas.		✓		
25.	Nomor kontak pemadam kebakaran terpampang jelas.		✓		
26.	Area parkir khusus difabel.		✓		Area parkir sama
27.	<i>Difable ramp</i> di area tangga.		✓		
28.	CCTV pada ruangan tertentu yang perlu pengawasan.		✓		
29.	Bahan B3 diberi lambang dan label informasi.		✓		
30.	Simulasi keadaan darurat.		✓		
31.	Berita acara kecelakaan.		✓		



FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 002/K3.02/Ins/Juli/2021

Date : 9 Agustus 2021

Page : 1 of 5

No	Temuan Inspeksi	Dokumentasi	Saran Perbaikan	Pelaksana	Target	Catatan
1	Belum adanya pernyataan komitmen K3	-	- Dilakukan pembuatan dokumen pernyataan komitmen K3. - Dilakukan komunikasi mengenai komitmen K3 di website laboratorium terpadu.	PLP K3 dan pihak terkait	2022	Perubahan target dari 31 Juli 2021 menjadi 2022 dikarenakan menunggu perkembangan implementasi K3 lab terpadu terlebih dahulu.
2	Belum ada denah gedung	-	-		2022	
3	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko belum ada	-	-	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/08/2021	Kontinuitas. Dan diperlukan kerjasama dengan PLP tiap ruang untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di masing-masing ruang.
4	Belum ada dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang	-	- Dilakukan pembuatan prosedur tanggap darurat tiap ruang - Prosedur dipasang di tiap ruang lab	PLP K3	31/08/2021	Sedang proses pengerjaan
5	Poster rute evakuasi tiap ruang	-	- Dilakukan pembuatan poster rute evakuasi tiap ruang - Poster dipasang di tiap ruang lab	PLP K3	31/08/2021	Sedang proses pengerjaan

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 002/K3.02/Ins/Juli/2021

Date : 9 Agustus 2021

Page : 2 of 5

6 2 APAR sudah tidak berfungsi



APAR lobi lantai 1



APAR Ruang Kuliah 3 lantai 3

- Dilakukan pengisian ulang APAR/penggantian APAR baru

-

-

- APAR yang sudah tidak berfungsi : 1 APAR lantai 1 lobi dan 1 APAR ruang kuliah 3 lantai 3.
- Masalah : *under pressure*

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 002/K3.02/Ins/Juli/2021

Date : 9 Agustus 2021

Page : 3 of 5

7	Belum ada poster informasi bencana	-	- Dilakukan pembuatan poster informasi bencana - Poster informasi bencana dipasang di beberapa titik di lab terpadu	PLP K3	31/08/2021	
8	Belum ada poster peringatan di lokasi berbahaya	-	Dilakukan pembuatan poster peringatan di lokasi berbahaya (lab termal, gudang bahan, dan lain-lain)	PLP K3 dan PLP tiap lab	30/09/2021	Perlu adanya koordinasi dengan PLP tiap lab.
9	Belum ada poster/petunjuk tanggap darurat tiap ruang	-	Dilakukan pembuatan poster/petunjuk agar pengguna ruang dan lab mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi situasi darurat	PLP K3	30/09/2021	
10	Tidak adanya sprinkle di tiap ruang	-	-	-	-	
11	Belum adanya titik kumpul darurat		Dilakukan pemasangan rambu titik kumpul darurat/assembly point	Sarpras ITK	2022	Sudah terealisasi pada 19 Juli 2021

Titik kumpul darurat di area parkir

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 002/K3.02/Ins/Juli/2021

Date : 9 Agustus 2021

Page : 4 of 5

12	Belum adanya kotak P3K minimal di setiap lantai	-	Dilakukan pengadaan kotak P3K tipe A untuk setiap lantai	-	2022	 Kotak P3K sesuai peraturan Kemenaker
13	Belum adanya nomor kontak ambulans dan pemadam kebakaran yang terpasang	-	Dilakukan pemasangan nomor kontak keadaan darurat yang dapat dihubungi	PLP K3	31/07/2021	
14	Belum adanya pelabelan bahan B3 dan MSDS nya	-	Dilakukan pemasangan label bahan B3	PLP K3 dan PJ Gudang Bahan	2022	MSDS beberapa bahan sudah ada
15	Belum adanya poster penggunaan APD di tiap lab	-	Dilakukan pembuatan poster penggunaan APD berdasarkan alat dan kebutuhan tiap lab	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/08/2021	Poster APD sudah di desain, masih perlu koordinasi dengan PLP tiap lab
16	Belum ada poster mengenai kepatuhan protokol kesehatan di area lab	-	Dilakukan pembuatan poster mengenai protokol kesehatan	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/07/2021	Tidak sesuai target dikarenakan terkendala di percetakan.
17	Belum ada sistem untuk mengendalikan jumlah kecelakaan kerja	-	Dilakukan pembuatan berita acara kecelakaan	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/08/2021	



FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 002/K3.02/Ins/Juli/2021

Date : 9 Agustus 2021

Page : 5 of 5

18	Belum ada rambu K3 lain (Dilarang merokok)	-	Dilakukan pemasangan rambu K3 sesuai kebutuhan	PLP K3	31/08/2021	
----	---	---	--	--------	------------	--

Catatan : -	Pemeriksa	Mengetahui
	Pranata Laboratorium K3  <u>Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.</u> NIPH. 100321118	Koordinator Pusat Laboratorium Terpadu  <u>Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng. Ph.D.</u> NIPH. 100115036

	INSPEKSI K3	No. Doc : 001/K3.01/Ins/Juni/2021
		Date : 6 Juli 2021
		Page : 1 of 3

BERITA ACARA

Pada hari **Selasa** tanggal **6** bulan **Juli** tahun **2021**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

Jabatan : Pranata Laboratorium K3

NIPH : 100321118

Telah melakukan inspeksi K3 berkala bulan **Juni 2021** di lokasi **Laboratorium Terpadu Institut Teknologi Kalimantan** sesuai dengan SOP yang ada. Inspeksi dilakukan dengan memperhatikan standar dan peraturan yang berlaku. Adapun data hasil inspeksi terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan atau inspeksi K3 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 6 Juli 2021

Pemeriksa
Pranata Laboratorium K3



Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

NIPH. 100321118

Mengetahui
Koordinator Pusat Laboratorium Terpadu



Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng., Ph.D.

NIP. 100115036

	INSPEKSI K3	No. Doc : 001/K3.01/Ins/Juni/2021
		Date : 6 Juli 2021
		Page : 2 of 3

CHECKLIST INSPEKSI K3

Lokasi : Lab Terpadu
 Tanggal Inspeksi : 5 – 6 Juli 2021
 Nama Inspektor : Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.

No.	Item	Beri Tanda ✓			Catatan
		Ya	Tidak	N/A	
1.	Pernyataan komitmen K3 terpampang dengan jelas.		✓		
2.	Denah gedung.		✓		
3.	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko.		✓		
4.	Dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang.		✓		
5.	Poster rute evakuasi tiap ruangan.		✓		
6.	Poster/petunjuk penggunaan APAR.	✓			
7.	APAR dalam jumlah cukup.	✓			
8.	APAR masih berfungsi.	✓			2 APAR sudah tidak berfungsi (di lobi lantai 1 dan di ruang kuliah lantai 3)
9.	APAR dilengkapi <i>log book</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.	✓			
10.	Poster informasi bencana.		✓		
11.	Poster peringatan di lokasi berbahaya.		✓		
12.	Poster/petunjuk tanggap darurat.		✓		
13.	Sistem alarm manual/otomatis di setiap lantai.	✓			
14.	<i>Smoke/fire/heat detector</i> atau detektor asap/panas/api minimal di setiap laboratorium.	✓			
15.	<i>Sprinkle</i> di setiap ruangan laboratorium.		✓		
16.	<i>Hydrant</i> di dalam/luar gedung.	✓			
17.	<i>Exit Sign</i> terpasang di pintu keluar.	✓			
18.	Rute penunjuk arah keluar di dinding/lantai.	✓			
19.	<i>Safety meeting/assembly point</i> /titik kumpul.		✓		
20.	Tangga dilengkapi dengan pegangan.	✓			



INSPEKSI K3

No. Doc : 001/K3.01/Ins/Juni/2021

Date : 6 Juli 2021

Page : 3 of 3

21.	Tangga dilengkapi <i>border/stoper</i> di ujung setiap anak tangga untuk mencegah terpeleset.	✓			
22.	Di setiap lantai terdapat kotak P3K berisi :		✓		<i>Tidak boleh berisi obat telan.</i>
	Gunting				
	Peniti				
	Perban				
	Kain kasa steril				
	Iodin				
	Plester luka				
	Salep luka bakar				
	Minyak kayu putih				
	Obat flu				
	Obat tetes mata				
	Termometer				
23.	Kotak P3K dilengkapi dengan <i>logbook</i> pemeriksaan yang diisi setiap bulan.		✓		
24.	Nomor kontak ambulans yang terpampang dengan jelas.		✓		
25.	Nomor kontak pemadam kebakaran terpampang jelas.		✓		
26.	Area parkir khusus difabel.		✓		Area parkir sama
27.	<i>Difable ramp</i> di area tangga.		✓		
28.	CCTV pada ruangan tertentu yang perlu pengawasan.		✓		
29.	Bahan B3 diberi lambang dan label informasi.		✓		
30.	Simulasi keadaan darurat.		✓		

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 001/K3.02/Ins/Juni/2021

Date : 13 Juli 2021

Page : 1 of 4

No	Temuan Inspeksi	Dokumentasi	Saran Perbaikan	Pelaksana	Target	Catatan
1	Belum adanya pernyataan komitmen K3	-	- Dilakukan pembuatan dokumen pernyataan komitmen K3 - Pemasangan pernyataan komitmen K3 di beberapa titik/lab	PLP K3	31/07/2021	
2	Belum ada denah gedung	-	-		2022	
3	Dokumen identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko belum ada	-	-	PLP K3	31/07/2021	kontinuitas
4	Belum ada dokumen prosedur tanggap darurat tiap ruang	-	- Dilakukan pembuatan prosedur tanggap darurat tiap ruang - Prosedur dipasang di tiap ruang lab	PLP K3	31/07/2021	
5	Poster rute evakuasi tiap ruang	-	- Dilakukan pembuatan poster rute evakuasi tiap ruang - Poster dipasang di tiap ruang lab	PLP K3	31/08/2021	Sedang proses pengerjaan
6	2 APAR sudah tidak berfungsi	 APAR lobi lantai 1	Dilakukan pengisian ulang APAR/penggantian APAR baru	-	-	- APAR yang sudah tidak berfungsi : 1 APAR lantai 1 lobi dan 1 APAR ruang kuliah 3 lantai 3. - Masalah : <i>under pressure</i>

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 001/K3.02/Ins/Juni/2021

Date : 13 Juli 2021

Page : 2 of 4



APAR Ruang Kuliah 3 lantai 3

7	Belum ada poster informasi bencana	-	- Dilakukan pembuatan poster informasi bencana - Poster informasi bencana dipasang di beberapa titik di lab terpadu	PLP K3	31/08/2021	
8	Belum ada poster peringatan di lokasi berbahaya	-	Dilakukan pembuatan poster peringatan di lokasi berbahaya (lab termal, gudang bahan, dan lain-lain)	PLP K3 dan PLP tiap lab	30/09/2021	Perlu adanya koordinasi dengan PLP tiap lab.
9	Belum ada poster/petunjuk tanggap darurat tiap ruang	-	Dilakukan pembuatan poster/petunjuk agar pengguna ruang dan lab mengetahui apa yang	PLP K3	30/09/2021	

FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 001/K3.02/Ins/Juni/2021

Date : 13 Juli 2021

Page : 3 of 4

			harus dilakukan jika terjadi situasi darurat			
10	Tidak adanya sprinkle di tiap ruang	-	-	-	-	
11	Belum adanya titik kumpul darurat	-	Dilakukan pemasangan rambu titik kumpul darurat/assembly point	PLP K3	2022	
12	Belum adanya kotak P3K minimal di setiap lantai	-	Dilakukan pengadaan kotak P3K tipe A untuk setiap lantai	-	2022	 Kotak P3K sesuai peraturan Kemenaker
13	Belum adanya nomor kontak ambulans dan pemadam kebakaran yang terpasang	-	Dilakukan pemasangan nomor kontak keadaan darurat yang dapat dihubungi	PLP K3	31/07/2021	
14	Belum adanya pelabelan bahan B3 dan MSDS nya	-	Dilakukan pemasangan label bahan B3	PLP K3 dan PJ Gudang Bahan	2022	MSDS beberapa bahan sudah ada
15	Belum adanya poster penggunaan APD di tiap lab	-	Dilakukan pembuatan poster penggunaan APD berdasarkan alat dan kebutuhan tiap lab	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/08/2021	Poster APD sudah di desain, masih perlu koordinasi dengan PLP tiap lab



FORM LAPORAN INSPEKSI K3

No. Doc : 001/K3.02/Ins/Juni/2021

Date : 13 Juli 2021

Page : 4 of 4

16	Belum ada poster mengenai kepatuhan protokol kesehatan di area lab	-	Dilakukan pembuatan poster mengenai protokol kesehatan	PLP K3 dan PLP tiap lab	31/07/2021	
----	--	---	--	-------------------------	------------	--

Catatan : -	Pemeriksa	Mengetahui
	Pranata Laboratorium K3  <u>Dwitasari Indra Pertiwi, A.Md.Kes.</u> NIPH. 100321118	Koordinator Pusat Laboratorium Terpadu  <u>Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng., Ph.D.</u> NIP. 100115036